iStorage Tシリーズ（T16A/T40A）
ハードウェアコネクティビティ（販売停止製品）

（2009/10/10 現在）

Windows Server 2003 (IA64)

			T16A	T40A
SCSI HBA				
NT2009A-A001	Ultra160	LTO2	－	○
		LTO3	○	○
NV2012A-A001	Ultra320	LTO2	－	○
		LTO3	○	○
NCA7173A	Ultra320	LTO2	－	○
		LTO3	○	○
NCA7059A/NCA7060A	Ultra160	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
FC HBA				
NQ2013A-A001	2Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
NCAB466A/NCAB467A	2Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
NT2007A-A001	2Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
FC Switch				
NF9330-NS07/NS08	4Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
NF9330-NS011/NS012	4Gbps	LTO3	－	○
NF9320-NS06	2Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
NF9320-NS05	2Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
○：サポート				

iStorage Tシリーズ（T16A/T40A）
ハードウェアコネクティビティ（販売停止製品）

（2009/10/10 現在）

Windows Server 2003 (x64)

			T16A	T40A
SCSI HBA				
N8103-75	Ultra320	LTO2	－	○
		LTO3	○	○
FC HBA				
N8190-127	4Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
N8190-120	2Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
FC Switch				
NF9330-SS07/SS08	4Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
NF9330-SS22	4Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
NF9330-SS011/SS012	4Gbps	LTO3	－	○
NF9320-SS06	2Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
○：サポート				

Windows Server 2003R2 (x64)

			T16A	T40A
SCSI HBA				
N8103-75	Ultra320	LTO2	－	○
		LTO3	○	○
FC HBA				
N8190-127	4Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
N8190-120	2Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
FC Switch				
NF9330-SS07/SS08	4Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
NF9330-SS22	4Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
NF9330-SS011/SS012	4Gbps	LTO3	－	○
NF9320-SS06	2Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
○：サポート				

iStorage Tシリーズ（T16A/T40A）
ハードウェアコネクティビティ（販売停止製品）

（2009/10/10 現在）

Windows Server 2003 (IA32)

			T16A	T40A
SCSI HBA				
N8103-75	Ultra320	LTO2	－	○
		LTO3	○	○
N8103-56	Ultra160	LTO2	－	○
		LTO3	○	○
FC HBA				
N8190-131	4Gbps	LTO3	－	○
N8190-127	4Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
N8190-120	2Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
N8190-105	2Gbps	LTO2	－	○
NF9520-SH01	2Gbps	LTO2	－	○
FC Switch				
NF9330-SS07/SS08	4Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
NF9330-SS22	4Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
NF9330-SS011/SS012	4Gbps	LTO3	－	○
NF9320-SS06	2Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
NF9320-SS21	2Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
NF9320-SS01/NF9320-SS02	2Gbps	LTO2	－	○
NF9320-SS05	2Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
○：サポート				

Windows Server 2003R2 (IA32)

			T16A	T40A
SCSI HBA				
N8103-75	Ultra320	LTO2	－	○
		LTO3	○	○
FC HBA				
N8190-131	4Gbps	LTO3	－	○
N8190-127	4Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
N8190-120	2Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
FC Switch				
NF9330-SS07/SS08	4Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
NF9330-SS22	4Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
NF9330-SS011/SS012	4Gbps	LTO3	－	○
NF9320-SS06	2Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
NF9320-SS21	2Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
○：サポート				

iStorage Tシリーズ（T16A/T40A）
ハードウェアコネクティビティ（販売停止製品）

（2009/10/10 現在）

Windows 2000

			T16A	T40A
SCSI HBA				
N8103-75	Ultra320	LTO2	－	○
		LTO3	○	○
N8103-56	Ultra160	LTO2	－	○
		LTO3	○	○
FC HBA				
N8190-120	2Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
N8190-105	2Gbps	LTO2	－	○
NF9520-SH01	2Gbps	LTO2	－	○
FC Switch				
NF9330-SS07/SS08	4Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
NF9330-SS22	4Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
NF9320-SS06	2Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
NF9320-SS21	2Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
NF9320-SS01/NF9320-SS02	2Gbps	LTO2	－	○
NF9320-SS05	2Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
○：サポート				

iStorage Tシリーズ（T16A/T40A）
ハードウェアコネクティビティ（販売停止製品）

（2009/10/10 現在）

HP-UX 11i v2 (IA64)

			T16A	T40A
SCSI HBA				
NCA7173A	Ultra320	LTO2	－	○
		LTO3	○	○
NCA6828A-001/NCA6829A-001	Ultra160	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
FC HBA				
NCAB378B/NCAB379B	4Gbps	LTO3	－	○
NCAB378A/NCAB379A	4Gbps	LTO3	－	○
NCAB465A	2Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
NCA9782A	2Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
NCA9784A	2Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
NCA6826A	2Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
NCA6795A	2Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
FC Switch				
NF9330-NS07/NS08	4Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
NF9330-NS011/NS012	4Gbps	LTO3	－	○
NF9320-NS06	2Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
NF9320-NS01/NF9320-NS02 NF9320-NS03/NF9320-NS04	2Gbps	LTO2	－	○
NF9320-NS05	2Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
○：サポート				

iStorage Tシリーズ（T16A/T40A）
ハードウェアコネクティビティ（販売停止製品）

（2009/10/10 現在）

HP-UX 11i v1（PA-RISC）

			T16A	T40A
SCSI HBA				
NCA7173A	Ultra320	LTO2	－	○
		LTO3	○	○
NCA6828A-001/NCA6829A-001	Ultra160	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
FC HBA				
NCA9782A	2Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
NCAB465A	2Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
NCA9784A	2Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
NCA6826A	2Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
NCA6795A	2Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
FC Switch				
NF9330-NS07/NS08	4Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
NF9330-NS011/NS012	4Gbps	LTO3	－	○
NF9320-NS06	2Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
NF9320-NS01/NF9320-NS02 NF9320-NS03/NF9320-NS04	2Gbps	LTO2	－	○
NF9320-NS05	2Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
○：サポート				

HP-UX 11.0（PA-RISC）

			T16A	T40A
SCSI HBA				
NCA6828A-001/NCA6829A-001	Ultra160	LTO2	－	○
FC HBA				
NCA6795A	2Gbps	LTO2	－	○
FC Switch				
NF9320-NS01/NF9320-NS02 NF9320-NS03/NF9320-NS04	2Gbps	LTO2	－	○
NF9320-NS05	2Gbps	LTO2	－	○
○：サポート				

iStorage Tシリーズ（T16A/T40A）
ハードウェアコネクティビティ（販売停止製品）

（2009/10/10 現在）

Solaris 10

			T16A	T40A
SCSI HBA				
NXA5202888 NXA5202889 SGPCI2SCSILM320-Z SGXPCI2SCSILM320-Z	Ultra320	LTO2	－	○
		LTO3	○	○
NXA5202269 NXA5202370 SG-XPCI2SCSI-LM320 SG-PCI2SCSI-LM320	Ultra320	LTO2	－	○
		LTO3	○	○
FC HBA				
NF9520-SH02	2Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
NXA5202832/NXA5202833 SG-XPCI1FC-QF4/SG-XPCI2FC-QF4 NXA5203238/NXA5203239 SG-PCI1FC-QF4/SG-PCI2FC-QF4	4Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
FC Switch				
NF9330-SS07/SS08	4Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
NF9330-SS011/SS012	4Gbps	LTO3	－	○
NF9320-SS06	2Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
NF9320-SS05	2Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
○：サポート				

Solaris 9

			T16A	T40A
SCSI HBA				
NXA5202888 NXA5202889 SGPCI2SCSILM320-Z SGXPCI2SCSILM320-Z	Ultra320	LTO2	－	○
		LTO3	○	○
NXA5202269 NXA5202370 SG-XPCI2SCSI-LM320 SG-PCI2SCSI-LM320	Ultra320	LTO2	－	○
		LTO3	○	○
NXA5201378 NXA5201379 X6758A 6758A	Ultra160	LTO2	－	○
FC HBA				
NF9520-SH02	2Gbps	LTO2	－	○
FC Switch				
NF9330-SS07/SS08	4Gbps	LTO2	－	○
NF9330-SS011/SS012	4Gbps	LTO3	－	○
NF9320-SS06	2Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
NF9320-SS01NF9320-SS02	2Gbps	LTO2	－	○
NF9320-SS05	2Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
○：サポート				

iStorage Tシリーズ（T16A/T40A）
ハードウェアコネクティビティ（販売停止製品）

（2009/10/10 現在）

Solaris 8

			T16A	T40A
SCSI HBA				
NXA5202888 NXA5202889 SGPCI2SCSILM320-Z SGXPCI2SCSILM320-Z	Ultra320	LTO2	－	○
		LTO3	○	○
NXA5202269 NXA5202370 SG-XPCI2SCSI-LM320 SG-PCI2SCSI-LM320	Ultra320	LTO2	－	○
		LTO3	○	○
NXA5201378/NXA5201379 X6758A/6758A	Ultra160	LTO2	－	○
FC HBA				
NF9520-SH02	2Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
FC Switch				
NF9330-SS07/SS08	4Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
NF9320-SS06	2Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
NF9320-SS01/NF9320-SS02	2Gbps	LTO2	－	○
NF9320-SS05	2Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
○：サポート				

iStorage Tシリーズ（T16A/T40A）
ハードウェアコネクティビティ（販売停止製品）

（2009/10/10 現在）

iStorage NSシリーズ (Windows Storage Server 2003)

			T16A	T40A
SCSI HBA				
N8103-75	Ultra320	LTO2	－	○
		LTO3	○	○
N8103-56	Ultra160	LTO2	－	○
		LTO3	○	○
FC HBA				
N8190-131	4Gbps	LTO3	－	○
N8190-127	4Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
N8190-120	2Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
N8190-105	2Gbps	LTO2	－	○
FC Switch				
NF9330-SS07/SS08	4Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
NF9330-SS22	4Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
NF9330-SS011/SS012	4Gbps	LTO3	－	○
NF9320-SS06	2Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
NF9320-SS21	2Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
NF9320-SS01/NF9320-SS02	2Gbps	LTO2	－	○
NF9320-SS05	2Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
○：サポート				

iStorage NSシリーズ (WindowsPowered for NAS)

			T16A	T40A
SCSI HBA				
N8103-75	Ultra320	LTO2	－	○
		LTO3	○	○
N8103-56	Ultra160	LTO2	－	○
		LTO3	○	○
FC HBA				
N8190-120	2Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
N8190-105	2Gbps	LTO2	－	○
FC Switch				
NF9330-SS07/SS08	4Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
NF9330-SS22	4Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
NF9320-SS06	2Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
NF9320-SS21	2Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
NF9320-SS01NF9320-SS02	2Gbps	LTO2	－	○
NF9320-SS05	2Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
○：サポート				

iStorage Tシリーズ（T16A/T40A）
ハードウェアコネクティビティ（販売停止製品）

（2009/10/10 現在）

iStorage NVシリーズ（NV8200/7200/5200シリーズ）

			T16A	T40A
SCSI HBA				
NF6500-H04	Ultra160	LTO2	－	○
NF6501-H04	Ultra320	LTO2	－	○
FC HBA				
NF9520-SH03	2Gbps	LTO2	－	○
NF9520-SH05	2Gbps	LTO2	－	○
FC Switch				
NF9320-SS01/NF9320-SS02	2Gbps	LTO2	－	○
NF9320-SS05	2Gbps	LTO2	－	○
NF9330-SS07	4Gbps	LTO2	－	○
○：サポート				

iStorage NVシリーズ（NV7300/NV5300シリーズ）

			T16A	T40A
SCSI HBA				
NF6501-H04	Ultra320	LTO2	－	○
		LTO3	○	○
FC HBA				
NF9520-SH05	2Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
FC Switch				
NF9330-SS07	4Gbps	LTO2	－	○
		LTO3	－	○
○：サポート				

ft Server（Express5800/320Fa-xx/320Fb-xx/320Fc-xx ：Windows Server 2003 ）

			T16A	T40A
SCSI HBA				
N8803-032	Ultra320	LTO2	－	○
		LTO3	○	○
○：サポート				

Linux

			T16A	T40A
SCSI HBA				
N8103-75	Ultra320	LTO2	－	※
		LTO3	※	※
※：動作確認済み				