

iStorage Tシリーズ テープオートメーション製品 ハードウェアコネクティビティ(販売停止製品)
(2007/11/28現在)

注)1GbpsのFC Switchは、LTO2使用時にドライブの性能を十分に発揮できない場合がありますので
ご注意ください。

Windows Server 2003 (IA32)

| | | | T40 | T80 | T180 | T700 |
|----------------------------|----------|------|-----|-----|------|------|
| SCSI HBA | | | | | | |
| N8103-75 | Ultra320 | LTO1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N8103-95 | Ultra160 | LTO3 | ○ | ○ | - | - |
| N8103-56 | Ultra160 | LTO1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | - | - |
| FC HBA | | | | | | |
| N8190-127 | 4Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N8190-120 | 2Gbps | LTO1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N8190-105 | 2Gbps | LTO1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NF9520-SH01 | 2Gbps | LTO1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N8103-200 NF9510-SH01 | 1Gbps | LTO1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FC Switch | | | | | | |
| NF9330-SS07 | 4Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NF9330-SS08 | 4Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NF9330-SS22 | 4Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NF9320-SS06 | 2Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NF9320-SS21 | 2Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NF9320-SS01 NF9320-SS02 | 2Gbps | LTO1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NF9320-SS05 | 2Gbps | LTO1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NF9310-SS01 NF9310-SS02 | 1Gbps | LTO1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ : サポート | | | | | | |

Windows Server 2003 R2 (IA32)

| | | | T40 | T80 | T180 | T700 |
|------------------|----------|------|-----|-----|------|------|
| SCSI HBA | | | | | | |
| N8103-75 | Ultra320 | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N8103-95 | Ultra160 | LTO3 | ○ | ○ | - | - |
| FC HBA | | | | | | |
| N8190-127 | 4Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N8190-120 | 2Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FC Switch | | | | | | |
| NF9330-SS07 | 4Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NF9330-SS08 | 4Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NF9330-SS22 | 4Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NF9320-SS06 | 2Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NF9320-SS21 | 2Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ : サポート | | | | | | |

Windows Server 2003 (IA64)

| | | | T40 | T80 | T180 | T700 |
|----------------------------|----------|------|-----|-----|------|------|
| SCSI HBA | | | | | | |
| NT2009A-A001 | Ultra160 | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NCA7173A | Ultra320 | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | - | - |
| NCA7059A NCA7060A | Ultra160 | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FC HBA | | | | | | |
| NQ2013A-A001 | 2Gbps | LTO2 | ○ | ○ | - | - |
| | | LTO3 | ○ | ○ | - | - |
| NCAB466A NCAB467A | 2Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NT2007A-A001 | 2Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FC Switch | | | | | | |
| NF9330-NS07 | 4Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NF9330-NS08 | 4Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NF9320-NS06 | 2Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | - | - | ○ | ○ |
| NF9320-NS01 NF9320-NS02 | 2Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NF9320-NS05 | 2Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | - | - | ○ | ○ |
| ○ : サポート | | | | | | |

Windows Server 2003 (x64)

| | | | T40 | T80 | T180 | T700 |
|------------------|----------|------|-----|-----|------|------|
| SCSI HBA | | | | | | |
| N8103-75 | Ultra320 | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N8103-95 | Ultra160 | LTO3 | ○ | ○ | - | - |
| FC HBA | | | | | | |
| N8190-127 | 4Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N8190-120 | 2Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FC Switch | | | | | | |
| NF9330-SS07 | 4Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NF9330-SS08 | 4Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NF9330-SS22 | 4Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NF9320-SS06 | 2Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ : サポート | | | | | | |

Windows Server 2003 R2 (x64)

| | | T40 | T80 | T180 | T700 |
|------------------|----------|------|-----|------|------|
| SCSI HBA | | | | | |
| N8103-75 | Ultra320 | LTO2 | ○ | ○ | ○ |
| N8103-95 | Ultra160 | LTO3 | ○ | ○ | - |
| FC HBA | | | | | |
| N8190-127 | 4Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ |
| N8190-120 | 2Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ |
| FC Switch | | | | | |
| NF9330-SS07 | 4Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ |
| NF9330-SS08 | 4Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ |
| NF9330-SS22 | 4Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ |
| NF9320-SS06 | 2Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ |
| ○ : サポート | | | | | |

Windows 2000

| | | T40 | T80 | T180 | T700 |
|----------------------------|----------|------|-----|------|------|
| SCSI HBA | | | | | |
| N8103-75 | Ultra320 | LTO1 | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO2 | ○ | ○ | ○ |
| N8103-95 | Ultra160 | LTO3 | ○ | ○ | - |
| N8103-56 | Ultra160 | LTO1 | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO2 | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | - |
| FC HBA | | | | | |
| N8190-120 | 2Gbps | LTO1 | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO2 | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ |
| N8190-105 | 2Gbps | LTO1 | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO2 | ○ | ○ | ○ |
| NF9520-SH01 | 2Gbps | LTO1 | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO2 | ○ | ○ | ○ |
| N8103-200 NF9510-SH01 | 1Gbps | LTO1 | ○ | ○ | ○ |
| | | | | | |
| FC Switch | | | | | |
| NF9330-SS07 | 4Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ |
| NF9330-SS08 | 4Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ |
| NF9330-SS22 | 4Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ |
| NF9320-SS06 | 2Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ |
| NF9320-SS21 | 2Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ |
| NF9320-SS01 NF9320-SS02 | 2Gbps | LTO1 | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO2 | ○ | ○ | ○ |
| NF9320-SS05 | 2Gbps | LTO1 | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO2 | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ |
| NF9310-SS01 NF9310-SS02 | 1Gbps | LTO1 | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO2 | ○ | ○ | ○ |
| ○ : サポート | | | | | |

Windows NT4.0

| | | T40 | T80 | T180 | T700 |
|----------------------------|----------|------|-----|------|------|
| SCSI HBA | | | | | |
| N8103-56 | Ultra160 | LTO1 | ○ | ○ | ○ |
| FC HBA | | | | | |
| N8190-105 | 2Gbps | LTO1 | ○ | ○ | ○ |
| N8103-200 NF9510-SH01 | 1Gbps | LTO1 | ○ | ○ | ○ |
| FC Switch | | | | | |
| NF9320-SS01 | 2Gbps | LTO1 | ○ | ○ | ○ |
| NF9320-SS02 | | | | | |
| NF9320-SS05 | 2Gbps | LTO1 | ○ | ○ | ○ |
| NF9310-SS01 NF9310-SS02 | 1Gbps | LTO1 | ○ | ○ | ○ |
| ○ : サポート | | | | | |

HP-UX 11.0 (PA-RISC)

| | | T40 | T80 | T180 | T700 |
|------------------|----------|------|-----|------|------|
| SCSI HBA | | | | | |
| NCA6828A-001 | Ultra160 | LTO1 | ○ | ○ | ○ |
| NCA6829A-001 | | LTO2 | ○ | ○ | ○ |
| | | SDLT | ○ | ○ | - |
| NCA6828A | Ultra160 | LTO1 | ○ | ○ | ○ |
| NCA6829A | | LTO2 | ○ | ○ | ○ |
| | | SDLT | ○ | ○ | - |
| NCA5149A | Ultra2 | LTO1 | ○ | ○ | ○ |
| NCA5150A | | SDLT | ○ | ○ | - |
| FC HBA | | | | | |
| NCA6795A | 2Gbps | LTO1 | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO2 | ○ | ○ | ○ |
| | | SDLT | ○ | ○ | - |
| NCA5158A | 1Gbps | LTO1 | ○ | ○ | ○ |
| FC Switch | | | | | |
| NF9320-NS01 | 2Gbps | LTO1 | ○ | ○ | ○ |
| NF9320-NS02 | | LTO2 | ○ | ○ | ○ |
| NF9320-NS03 | | SDLT | ○ | ○ | - |
| NF9320-NS04 | | | | | |
| NF9320-NS05 | 2Gbps | LTO1 | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO2 | ○ | ○ | ○ |
| NF9310-NS03 | 1Gbps | LTO1 | ○ | ○ | ○ |
| ○ : サポート | | | | | |

HP-UX 11i v1 (PA-RISC)

| | | | T40 | T80 | T180 | T700 |
|--|----------|------|-----|-----|------|------|
| SCSI HBA | | | | | | |
| NCA7173A | Ultra320 | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | - | - |
| NCA6828A-001 NCA6829A-001 | Ultra160 | LTO1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | SDLT | ○ | ○ | - | - |
| | | LTO1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NCA6828A NCA6829A | Ultra160 | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | SDLT | ○ | ○ | - | - |
| NCA5149A NCA5150A | Ultra2 | LTO1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | SDLT | ○ | ○ | - | - |
| FC HBA | | | | | | |
| NCAB465A | 2Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NCA9782A | 2Gbps | LTO1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NCA9784A | 2Gbps | LTO1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NCA6826A | 2Gbps | LTO1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | SDLT | ○ | ○ | - | - |
| NCA6795A | 2Gbps | LTO1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | SDLT | ○ | ○ | - | - |
| NCA5158A | 1Gbps | LTO1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FC Switch | | | | | | |
| NF9330-NS07 | 4Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NF9330-NS08 | 4Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NF9320-NS06 | 2Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NF9320-NS01 NF9320-NS02 NF9320-NS03 NF9320-NS04 | 2Gbps | LTO1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | SDLT | ○ | ○ | - | - |
| | | LTO1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NF9320-NS05 | 2Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NF9310-NS03 | 1Gbps | LTO1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ : サポート | | | | | | |

HP-UX 11i v2 (IA64)

| | | | T40 | T80 | T180 | T700 |
|--|----------|------|-----|-----|------|------|
| SCSI HBA | | | | | | |
| NCA7173A | Ultra320 | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | - | - |
| NCA6828A-001 NCA6829A-001 | Ultra160 | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FC HBA | | | | | | |
| NCAB378B NCAB379B | 4Gbps | LTO3 | ○ | ○ | - | - |
| NCAB378A NCAB379A | 4Gbps | LTO3 | ○ | ○ | - | - |
| NCAB465A | 2Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NCA9782A | 2Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NCA9784A | 2Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NCA6826A | 2Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NCA6795A | 2Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FC Switch | | | | | | |
| NF9330-NS07 | 4Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NF9330-NS08 | 4Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NF9320-NS06 | 2Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NF9320-NS01 NF9320-NS02 NF9320-NS03 NF9320-NS04 | 2Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NF9320-NS05 | 2Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ : サポート | | | | | | |

Solaris 10

| | | | T40 | T80 | T180 | T700 |
|---|----------|------|-----|-----|------|------|
| SCSI HBA | | | | | | |
| NXA5202888 NXA5202889 SGPCI2SCSILM320-Z SGXPCI2SCSILM320-Z | Ultra320 | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | - | - |
| NXA5202269 NXA5202370 SG-XPCI2SCSI-LM320 SG-PCI2SCSI-LM320 | Ultra320 | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | - | - |
| FC HBA | | | | | | |
| NF9520-SH02 | 2Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FC Switch | | | | | | |
| NF9330-SS07 | 4Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NF9330-SS08 | 4Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ : サポート | | | | | | |

Solaris 9

| | | | T40 | T80 | T180 | T700 |
|---|----------|------|-----|-----|------|------|
| SCSI HBA | | | | | | |
| NXA5202888 NXA5202889 SGPCI2SCSILM320-Z SGXPCI2SCSILM320-Z | Ultra320 | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | - | - |
| NXA5202269 NXA5202370 SG-XPCI2SCSI-LM320 SG-PCI2SCSI-LM320 | Ultra320 | LTO1 | ○ | ○ | - | - |
| | | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NXA5201378 NXA5201379 X6758A 6758A | Ultra160 | LTO3 | ○ | ○ | - | - |
| | | LTO1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NXA5201215 NXA5201216 2222A X2222A | Ultra2 | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FC HBA | | | | | | |
| NF9520-SH02 | 2Gbps | LTO1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NF9510-SH02 | 1Gbps | LTO1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FC Switch | | | | | | |
| NF9330-SS07 | 4Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NF9330-SS08 | 4Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NF9320-SS06 | 2Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NF9320-SS01 NF9320-SS02 | 2Gbps | LTO1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NF9320-SS05 | 2Gbps | LTO1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NF9310-SS01 NF9310-SS02 | 1Gbps | LTO1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ : サポート | | | | | | |

Solaris 8

| | | | T40 | T80 | T180 | T700 |
|---|----------|------|-----|-----|------|------|
| SCSI HBA | | | | | | |
| NXA5202888 NXA5202889 SGPCI2SCSILM320-Z SGXPCI2SCSILM320-Z | Ultra320 | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | - | - |
| NXA5202269 NXA5202370 SG-XPCI2SCSI-LM320 SG-PCI2SCSI-LM320 | Ultra320 | LTO1 | ○ | ○ | - | - |
| | | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | - | - |
| NXA5201378 NXA5201379 X6758A 6758A | Ultra160 | LTO1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NXA5201215 NXA5201216 2222A X2222A | Ultra2 | LTO1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FC HBA | | | | | | |
| NF9520-SH02 | 2Gbps | LTO1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NF9510-SH02 | 1Gbps | LTO1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FC Switch | | | | | | |
| NF9330-SS07 | 4Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NF9330-SS08 | 4Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NF9320-SS06 | 2Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NF9320-SS01 NF9320-SS02 | 2Gbps | LTO1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NF9320-SS05 | 2Gbps | LTO1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NF9310-SS01 NF9310-SS02 | 1Gbps | LTO1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ : サポート | | | | | | |

iStorage NSシリーズ (Windows Storage Server 2003)

| | | | T40 | T80 | T180 | T700 |
|----------------------------|----------|------|-----|-----|------|------|
| SCSI HBA | | | | | | |
| N8103-75 | Ultra320 | LTO1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N8103-95 | Ultra160 | LTO3 | ○ | ○ | - | - |
| N8103-56 | Ultra160 | LTO1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | - | - |
| FC HBA | | | | | | |
| N8190-127 | 4Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N8190-120 | 2Gbps | LTO1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N8190-105 | 2Gbps | LTO1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N8103-200 | 1Gbps | LTO1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FC Switch | | | | | | |
| NF9330-SS07 | 4Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NF9330-SS08 | 4Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NF9330-SS22 | 4Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NF9320-SS06 | 2Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NF9320-SS21 | 2Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NF9320-SS01 NF9320-SS02 | 2Gbps | LTO1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NF9320-SS05 | 2Gbps | LTO1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NF9310-SS01 NF9310-SS02 | 1Gbps | LTO1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ : サポート | | | | | | |

iStorage NSシリーズ (WindowsPowered for NAS)

| | | | T40 | T80 | T180 | T700 |
|----------------------------|----------|------|-----|-----|------|------|
| SCSI HBA | | | | | | |
| N8103-75 | Ultra320 | LTO1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N8103-95 | Ultra160 | LTO3 | ○ | ○ | - | - |
| N8103-56 | Ultra160 | LTO1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | - | - |
| FC HBA | | | | | | |
| N8190-120 | 2Gbps | LTO1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N8190-105 | 2Gbps | LTO1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N8103-200 | 1Gbps | LTO1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FC Switch | | | | | | |
| NF9330-SS07 | 4Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NF9330-SS08 | 4Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NF9330-SS22 | 4Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NF9320-SS06 | 2Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NF9320-SS21 | 2Gbps | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NF9320-SS01 NF9320-SS02 | 2Gbps | LTO1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NF9320-SS05 | 2Gbps | LTO1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NF9310-SS01 NF9310-SS02 | 1Gbps | LTO1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | LTO2 | ○ | ○ | ○ | ○ |

○ : サポート

iStorage NVシリーズ (NV8200/7200/5200シリーズ)

| | | | T40 | T80 | T180 | T700 |
|------------------|----------|------|-----|-----|------|------|
| SCSI HBA | | | | | | |
| NF6500-H04 | Ultra160 | LTO1 | ○ | ○ | - | - |
| | | LTO2 | ○ | ○ | - | - |
| NF6501-H04 | Ultra320 | LTO2 | ○ | ○ | - | - |
| FC HBA | | | | | | |
| NF9520-SH03 | 2Gbps | LTO1 | ○ | ○ | - | - |
| | | LTO2 | ○ | ○ | - | - |
| NF9520-SH05 | 2Gbps | LTO2 | ○ | ○ | - | - |
| FC Switch | | | | | | |
| NF9320-SS01 | 2Gbps | LTO1 | ○ | ○ | - | - |
| | | LTO2 | ○ | ○ | - | - |
| NF9320-SS05 | 2Gbps | LTO1 | ○ | ○ | - | - |
| | | LTO2 | ○ | ○ | - | - |
| NF9330-SS07 | 4Gbps | LTO2 | ○ | ○ | - | - |
| NF9310-SS01 | 1Gbps | LTO1 | ○ | ○ | - | - |
| NF9310-SS02 | | LTO2 | ○ | ○ | - | - |
| ○ : サポート | | | | | | |

iStorage NVシリーズ (NV7300/5300シリーズ)

| | | | T40 | T80 | T180 | T700 |
|------------------|----------|------|-----|-----|------|------|
| SCSI HBA | | | | | | |
| NF6501-H04 | Ultra320 | LTO2 | ○ | ○ | - | - |
| | | LTO3 | ○ | ○ | - | - |
| FC HBA | | | | | | |
| NF9520-SH05 | 2Gbps | LTO2 | ○ | ○ | - | - |
| | | LTO3 | ○ | ○ | - | - |
| FC Switch | | | | | | |
| NF9330-SS07 | 4Gbps | LTO2 | ○ | ○ | - | - |
| | | LTO3 | ○ | ○ | - | - |
| ○ : サポート | | | | | | |

Linux

| | | | T40 | T80 | T180 | T700 |
|--|----------|------|-----|-----|------|------|
| SCSI HBA | | | | | | |
| N8103-75 | Ultra320 | LTO2 | ※ | ※ | - | - |
| ※ : 動作確認済み。(動作確認時の詳細情報はソフトウェアコンパチビリティを参照してください。) | | | | | | |