

iStorage Tシリーズ ハードウェアコネクティビティ(販売停止製品)

(最終更新日:2016/03/09)

Windows Server 2012 R2/2012

			T16A2	T40A2	T30A/T60A	T100A	T100A2	T700A
FC HBA								
N8190-157A/158A	16Gbps	LTO5	N/A	-	/	-	O	-
		LTO6	N/A	N/A	/	N/A	O	N/A
N8190-157/158	16Gbps	LTO5	N/A	-	/	-	O	-
		LTO6	N/A	N/A	/	N/A	O	N/A
N8190-159/160	8Gbps	LTO5	N/A	-	/	-	O	-
		LTO6	N/A	N/A	/	N/A	O	N/A
N8190-153/154	8Gbps	LTO5	N/A	-	/	-	O	-
		LTO6	N/A	N/A	/	N/A	O	N/A
FC Switch								
NF9350-SS040/SS041 NF9350-SS042/SS043/SS044	8Gbps *1 /4Gbps	LTO5	N/A	-	/	-	O	-
		LTO6	N/A	N/A	/	N/A	O	N/A
NF9340-SS24 NF9340-SS017/SS018/SS019	8Gbps /4Gbps	LTO5	N/A	-	/	-	O	-
		LTO6	N/A	N/A	/	N/A	O	N/A

○ : サポート、- : 未サポート、N/A : 設定なし、/ : 現行品リスト参照

*1: Tシリーズと本FCスイッチを8Gbpsで接続する場合は、FCスイッチの設定に制限事項があります。詳細はお問合せください。

Windows Server 2008 R2 (x64)

			T16A2	T40A2	T30A/T60A	T100A	T100A2	T700A
SAS HBA								
N8103-142	6Gbps	LTO4	O	O	/	N/A	N/A	N/A
		LTO5	O	O	/	N/A	N/A	N/A
N8103-104A	3Gbps	LTO4	O	O	-	N/A	N/A	N/A
		LTO5	O	O	-	N/A	N/A	N/A
SCSI HBA								
N8103-107	Ultra320	LTO3	O	O	N/A	-	N/A	N/A
		LTO4	O	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N8103-75	Ultra320	LTO3	O	O	N/A	-	N/A	N/A
		LTO4	O	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FC HBA								
N8190-157/158	16Gbps	LTO5	N/A	-	/	-	O	-
		LTO6	N/A	-	/	-	O	-
N8190-159/160	8Gbps	LTO5	N/A	-	/	-	O	-
		LTO6	N/A	-	/	-	O	-
N8190-153/154	8Gbps	LTO3	N/A	O	N/A	-	N/A	-
		LTO4	N/A	O	/	O	N/A	O
		LTO5	N/A	O	/	O	O	O
		LTO6	N/A	N/A	/	N/A	O	N/A
N8190-127/131	4Gbps	LTO3	N/A	O	N/A	-	N/A	-
		LTO4	N/A	O	-	O	N/A	O
		LTO5	N/A	O	-	O	-	O
FC Switch								
NF9350-SS040/SS041 NF9350-SS042/SS043/SS044	8Gbps *1 /4Gbps	LTO4	N/A	-	/	O	N/A	O
		LTO5	N/A	-	/	O	O	O
		LTO6	N/A	N/A	/	N/A	O	N/A
NF9340-SS24 NF9340-SS017/SS018/SS019	8Gbps /4Gbps	LTO3	N/A	O	N/A	-	N/A	-
		LTO4	N/A	O	/	O	N/A	O
		LTO5	N/A	O	/	O	O	O
		LTO6	N/A	N/A	/	N/A	O	N/A
NF9340-SS025/SS026	8Gbps /4Gbps	LTO3	N/A	O	N/A	-	N/A	-
		LTO4	N/A	O	O	O	N/A	O
		LTO5	N/A	O	O	O	-	O
		LTO6	N/A	N/A	O	N/A	-	N/A

○ : サポート、- : 未サポート、N/A : 設定なし、/ : 現行品リスト参照

*1: Tシリーズと本FCスイッチを8Gbpsで接続する場合は、FCスイッチの設定に制限事項があります。詳細はお問合せください。

iStorage Tシリーズ ハードウェアコネクティビティ(販売停止製品)

(最終更新日:2016/03/09)

Windows Server 2008 (x64)

			T16A2	T40A2	T30A/T60A	T100A	T100A2	T700A
SAS HBA								
N8103-142	6Gbps	LTO4	○	○	/	N/A	N/A	N/A
		LTO5	○	○	/	N/A	N/A	N/A
N8103-104A	3Gbps	LTO4	○	○	-	N/A	N/A	N/A
		LTO5	○	○	-	N/A	N/A	N/A
N8103-104	3Gbps	LTO4	○	○	-	N/A	N/A	N/A
SCSI HBA								
N8103-107	Ultra320	LTO3	○	○	N/A	○	N/A	N/A
		LTO4	○	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N8103-75	Ultra320	LTO3	○	○	N/A	○	N/A	N/A
		LTO4	○	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FC HBA								
N8190-153/154	8Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	/	○	N/A	○
		LTO5	N/A	○	/	○	○	○
		LTO6	N/A	N/A	/	N/A	○	N/A
N8190-127/131	4Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	-	○	N/A	○
		LTO5	N/A	○	-	○	-	○
FC Switch								
NF9350-SS040/SS041 NF9350-SS042/SS043/SS044	8Gbps *1 /4Gbps	LTO4	N/A	-	/	○	N/A	○
		LTO5	N/A	-	/	○	○	○
		LTO6	N/A	N/A	/	N/A	○	N/A
NF9340-SS24 NF9340-SS017/SS018/SS019	8Gbps /4Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	/	○	N/A	○
		LTO5	N/A	○	/	○	○	○
		LTO6	N/A	N/A	/	N/A	○	N/A
NF9340-SS025/SS026	8Gbps /4Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	○	○	N/A	○
		LTO5	N/A	○	○	○	-	○
		LTO6	N/A	N/A	○	N/A	-	N/A
NF9330-SS23 NF9330-SS013/SS014 NF9330-SS015/SS016	4Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	-	○	N/A	○
NF9330-SS07/SS08 NF9330-SS011/SS012	4Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	-
		LTO4	N/A	○	-	○	N/A	-

○ : サポート、- : 未サポート、N/A : 設定なし、/ : 現行品リスト参照

*1: Tシリーズと本FCスイッチを8Gbpsで接続する場合は、FCスイッチの設定に制限事項があります。詳細はお問合せください。

iStorage Tシリーズ ハードウェアコネクティビティ(販売停止製品)

(最終更新日:2016/03/09)

Windows Server 2008 (IA32)

			T16A2	T40A2	T30A/T60A	T100A	T100A2	T700A
SAS HBA								
N8103-142	6Gbps	LTO4	○	○	/	N/A	N/A	N/A
		LTO5	○	○	/	N/A	N/A	N/A
N8103-104A	3Gbps	LTO4	○	○	-	N/A	N/A	N/A
		LTO5	○	○	-	N/A	N/A	N/A
N8103-104	SAS	LTO4	○	○	-	N/A	N/A	N/A
FC HBA								
N8190-159/160	8Gbps	LTO5	N/A	-	/	-	○	-
		LTO6	N/A	N/A	/	-	○	-
N8190-153/154	8Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	/	○	N/A	○
		LTO5	N/A	○	/	○	○	○
		LTO6	N/A	N/A		N/A	○	N/A
N8190-127/131	4Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	-	○	N/A	○
		LTO5	N/A	○	-	○	-	○
FC Switch								
NF9340-SS24 NF9340-SS017/SS018/SS019	8Gbps /4Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	/	○	N/A	○
		LTO5	N/A	○	/	○	○	○
		LTO6	N/A	N/A	/	N/A	○	N/A
NF9340-SS025/SS026	8Gbps /4Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	○	○	N/A	○
		LTO5	N/A	○	○	○	-	○
		LTO6	N/A	N/A	○	N/A	-	N/A
NF9330-SS23 NF9330-SS013/SS014 NF9330-SS015/SS016	4Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	-	○	N/A	○
		LTO5	N/A	○	N/A	-	N/A	-
NF9330-SS07/SS08	4Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	-	N/A	-
		LTO4	N/A	○	-	-	N/A	-
NF9330-SS011/SS012	4Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	-	○	N/A	○

○ : サポート、- : 未サポート、N/A : 設定なし、/ : 現行品リスト参照

Windows Server 2003 (IA64)

			T16A2	T40A2	T30A/T60A	T100A	T100A2	T700A
SCSI HBA								
NV2012A-A001	Ultra320	LTO3	○	-	N/A	○	N/A	N/A
		LTO4	○	-	N/A	N/A	N/A	N/A
NCA7173A	Ultra320	LTO3	○	○	N/A	○	N/A	N/A
		LTO4	○	-	N/A	N/A	N/A	N/A
FC HBA								
NQ2013A-A001	2Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	-
NCAB466A/NCAB467A	2Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	-	-	N/A	-
FC Switch								
NF9330-SS112/SS113	4Gbps	LTO3	N/A	○	-	○	N/A	○
		LTO4	N/A	-	-	-	N/A	-
NF9330-NS07/NS08	4Gbps	LTO3	N/A	○	-	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	-	○	N/A	○
NF9330-NS011/NS012	4Gbps	LTO3	N/A	○	-	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	-	○	N/A	○
NF9320-NS06	2Gbps	LTO3	N/A	○	-	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	-	○	N/A	○
NF9320-SS111	2Gbps	LTO3	N/A	○	-	○	N/A	○

○ : サポート、- : 未サポート、N/A : 設定なし、/ : 現行品リスト参照

iStorage Tシリーズ ハードウェアコネクティビティ(販売停止製品)

(最終更新日:2016/03/09)

Windows Server 2003 (x64)

			T16A2	T40A2	T30A/T60A	T100A	T100A2	T700A
SAS HBA								
N8103-142	6Gbps	LTO4	○	○	○	N/A	N/A	N/A
		LTO5	○	○	○	N/A	N/A	N/A
N8103-104A	3Gbps	LTO4	○	○	-	N/A	N/A	N/A
		LTO5	○	○	-	N/A	N/A	N/A
N8103-104	3Gbps	LTO4	○	○	-	N/A	N/A	N/A
SCSI HBA								
N8103-107	Ultra320	LTO3	○	○	N/A	○	N/A	N/A
		LTO4	○		N/A	N/A	N/A	N/A
N8103-75	Ultra320	LTO3	○	○	N/A	-	N/A	N/A
		LTO4	○		N/A	N/A	N/A	N/A
N8103-95	Ultra160	LTO3	-	-	N/A	○	N/A	N/A
FC HBA								
N8190-153/154	8Gbps	LTO4	N/A	-	○	-	N/A	-
		LTO5	N/A	○	○	○	-	○
N8190-127/131	4Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	-	○	N/A	○
		LTO5	N/A	○	-	○		○
N8190-120	2Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	-	○	N/A	○
FC Switch								
NF9340-SS24 NF9340-SS017/SS018/SS019	8Gbps /4Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	○	○	N/A	○
		LTO5	N/A	○	○	○	-	○
NF9340-SS025/SS026	8Gbps /4Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	○	○	N/A	○
		LTO5	N/A	○	○	○	-	○
NF9330-SS23 NF9330-SS013/SS014 NF9330-SS015/SS016	4Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	-	○	N/A	○
		LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
NF9330-SS112/SS113	4Gbps	LTO4	N/A	-	-	-	N/A	-
		LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
NF9330-SS22 NF9330-SS07/SS08 NF9330-SS011/SS012	4Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	-	○	N/A	○
		LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
NF9320-SS06	2Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	/	○	N/A	○
NF9320-SS111	2Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○

○ : サポート、- : 未サポート、N/A : 設定なし、/ : 現行品リスト参照

iStorage Tシリーズ ハードウェアコネクティビティ(販売停止製品)

(最終更新日:2016/03/09)

Windows Server 2003 (IA32)

			T16A2	T40A2	T30A/T60A	T100A	T100A2	T700A
SAS HBA								
N8103-142	6Gbps	LTO4	○	○	○	N/A	N/A	N/A
		LTO5	○	○	○	N/A	N/A	N/A
N8103-104A	3Gbps	LTO4	○	○	-	N/A	N/A	N/A
		LTO5	○	○	-	N/A	N/A	N/A
N8103-104	3Gbps	LTO4	○	○	-	N/A	N/A	N/A
SCSI HBA								
N8103-107	Ultra320	LTO3	○	○	N/A	○	N/A	N/A
		LTO4	○	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N8103-75	Ultra320	LTO3	○	○	N/A	-	N/A	N/A
		LTO4	○	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N8103-95	Ultra160	LTO3	-	-	N/A	○	N/A	N/A
FC HBA								
N8190-153/154	8Gbps	LTO4	N/A		○	-	N/A	-
		LTO5	N/A	○	○	○	-	○
N8190-127/131	4Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	-	○	N/A	○
		LTO5	N/A	○	-	○	-	○
N8190-120	2Gbps	LTO3	N/A	○	-	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	-	○	N/A	○
FC Switch								
NF9340-SS24 NF9340-SS017/SS018/SS019	8Gbps /4Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	○	○	N/A	○
		LTO5	N/A	○	○	○	-	○
NF9340-SS025/SS026	8Gbps /4Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	○	○	N/A	○
		LTO5	N/A	○	○	○	-	○
NF9330-SS23 NF9330-SS013/SS014 NF9330-SS015/SS016	4Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	-	○	N/A	○
		LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
NF9330-SS112/SS113	4Gbps	LTO4	N/A	-	-	-	N/A	-
		LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
NF9330-SS22 NF9330-SS07/SS08 NF9330-SS011/SS012	4Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	-	○	N/A	○
		LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
NF9320-SS06	2Gbps	LTO3	N/A	○	-	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	-	○	N/A	○
NF9320-SS111	2Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○

○ : サポート、- : 未サポート、N/A : 設定なし、/ : 現行品リスト参照

Windows 2000

			T16A2	T40A2	T30A/T60A	T100A	T100A2	T700A
FC HBA								
N8190-120	2Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	-	N/A	○
FC Switch								
NF9330-SS07/SS08	4Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	-	N/A	○
NF9330-SS22	4Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	-	N/A	○
NF9320-SS06	2Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	-	N/A	-

○ : サポート、- : 未サポート、N/A : 設定なし、/ : 現行品リスト参照

iStorage Tシリーズ ハードウェアコネクティビティ(販売停止製品)

(最終更新日:2016/03/09)

HP-UX 11i v3 (IA64)

			T16A2	T40A2	T30A/T60A	T100A	T100A2	T700A
SAS HBA								
NCAM311A	6Gbps	LTO4	-	-	/	N/A	N/A	N/A
		LTO5	○	○	/	N/A	N/A	N/A
NCAH303A	3Gbps	LTO4	○	○	-	N/A	N/A	N/A
		LTO5	○	○	-	N/A	N/A	N/A
SCSI HBA								
NCA7173A	Ultra320	LTO3	○	○	N/A	○	N/A	N/A
		LTO4	○	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
NCAB290A	Ultra320	LTO3	○	○	N/A	○	N/A	N/A
		LTO4	○	-	N/A	N/A	N/A	N/A
FC HBA								
NCAH400A/NCAH401A	8Gbps	LTO4	N/A	○	/	○	N/A	○
		LTO5	N/A	○	/	○	○	○
		LTO6	N/A	N/A	/	N/A	○	N/A
NCAD300A	4Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	-	○	N/A	○
NCAD193A/NCAD194A	4Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	-	○	N/A	○
NCAB378B/NCAB379B	4Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	○	○	N/A	○
		LTO5	N/A	○	-	○	-	○
FC Switch								
NF9350-NS040/NS041 NF9350-NS042/NS043/NS044	8Gbps *1 /4Gbps	LTO4	N/A	-	/	-	N/A	-
		LTO5	N/A	-	/	-	○	-
		LTO6	N/A	N/A	/	N/A	○	N/A
NF9340-NS017/NS018/NS019 NF9340-NS025/NS026	8Gbps /4Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	/	○	N/A	○
		LTO5	N/A	○	/	○	○	○
		LTO6	N/A	N/A	/	N/A	○	N/A
NF9330-NS013/NS014 NF9330-NS015/NS016	4Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	-	○	N/A	○
NF9330-SS112/SS113	4Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	-	N/A	-
		LTO4	N/A	○	-	-	N/A	-
NF9330-NS07/NS08 NF9330-NS011/NS012	4Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	-	○	N/A	○
NF9320-NS06	2Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	-	N/A	○
		LTO4	N/A	○	-	-	N/A	○
NF9320-SS111	2Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○

○ : サポート、- : 未サポート、N/A : 設定なし、/ : 現行品リスト参照

*1: Tシリーズと本FCスイッチを8Gbpsで接続する場合は、FCスイッチの設定に制限事項があります。詳細はお問合せください。

HP-UX 11i v2 (IA64)

			T16A2	T40A2	T30A/T60A	T100A	T100A2	T700A
SCSI HBA								
NCA7173A	Ultra320	LTO3	○	○	N/A	○	N/A	N/A
		LTO4	○		N/A	N/A	N/A	N/A
NCAB290A	Ultra320	LTO3	○	○	N/A	○	N/A	N/A
		LTO4	○	-	N/A	N/A	N/A	N/A

○ : サポート、- : 未サポート、N/A : 設定なし、/ : 現行品リスト参照

iStorage Tシリーズ ハードウェアコネクティビティ(販売停止製品)

(最終更新日:2016/03/09)

HP-UX 11i v2 (IA64)

			T16A2	T40A2	T30A/T60A	T100A	T100A2	T700A
FC HBA								
NCAD300A	4Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	-
		LTO4	N/A	○	-	○	N/A	-
NCAD193A/NCAD194A	4Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	-	○	N/A	○
NCAB378B/NCAB379B	4Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	-	○	N/A	○
NCAB378A/NCAB379A	4Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
NCAB465A	2Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
NCA6826A	2Gbps	LTO2	N/A	○	N/A	○	N/A	○
NCA6795A	2Gbps	LTO2	N/A	○	N/A	○	N/A	○
FC Switch								
NF9340-NS017/NS018/NS019 NF9340-NS025/NS026	8Gbps /4Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	-	N/A	-
		LTO4	N/A	○	-	○	N/A	○
NF9330-NS013/NS014 NF9330-NS015/NS016	4Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	-	○	N/A	○
NF9330-NS07/NS08 NF9330-NS011/NS012	4Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	-	○	N/A	○
NF9330-SS112/SS113	4Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
		LTO4	N/A	-	-	-	N/A	-
NF9320-NS06	2Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	-	○	N/A	○
NF9320-SS111	2Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
○ : サポート、- : 未サポート、N/A : 設定なし、/ : 現行品リスト参照								

HP-UX 11i v1 (PA-RISC)

			T16A2	T40A2	T30A/T60A	T100A	T100A2	T700A
SCSI HBA								
NCA7173A	Ultra320	LTO3	-	○	N/A	○	N/A	-
FC HBA								
NCAB378B/NCAB379B	4Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
		LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
NCAB378A/NCAB379A	4Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
NCAB465A	2Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
NCA6826A	2Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
NCA6795A	2Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
FC Switch								
NF9330-NS07/NS08	4Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	N/A	○	N/A	○
NF9330-NS011/NS012	4Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
NF9320-NS06	2Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
NF9330-SS112/SS113	4Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
NF9320-SS111	2Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
○ : サポート、- : 未サポート、N/A : 設定なし、/ : 現行品リスト参照								

iStorage Tシリーズ ハードウェアコネクティビティ(販売停止製品)

(最終更新日:2016/03/09)

NX7700i/サーバブレード(7010B-8/7010B-16/7010B-32)

		T16A2	T40A2	T30A/T60A	T100A	T100A2	T700A
FC HBA							
NC451871-B21	8Gbps /4Gbps	LTO4 LTO5	N/A N/A	- -	/ /	○ ○	N/A -
○ : サポート、- : 未サポート、N/A : 設定なし							

NX7700i/サーバブレード(5012B-4/5012B-8)

		T16A2	T40A2	T30A/T60A	T100A	T100A2	T700A
FC HBA							
NC403619-B21	4Gbps	LTO4	N/A	○	-	○	N/A
FC Switch							
NF9340-NS017/NS018/NS019	8Gbps /4Gbps	LTO4	N/A	○	-	○	N/A
○ : サポート、- : 未サポート、N/A : 設定なし							

NX7700xシリーズ

		T16A2	T40A2	T30A/T60A	T100A	T100A2	T700A
FC HBA							
NE3390-157A/158A	16Gbps	LTO5 LTO6	N/A N/A	- /	/	- N/A	○ ○
NE3390-157/158	16Gbps	LTO5 LTO6	N/A N/A	- /	/	- N/A	○ ○
NE3390-153/154	16Gbps	LTO5 LTO6	N/A N/A	- /	/	- N/A	○ ○
FC Switch							
NF9350-NS040/NS041 NF9350-NS042/NS043/NS044	8Gbps *1 /4Gbps	LTO4 LTO5 LTO6	N/A N/A N/A	- - /	/	- - N/A	N/A ○ ○
○ : サポート、- : 未サポート、N/A : 設定なし、/ : 現行品リスト参照							

*1: Tシリーズと本FCスイッチを8Gbpsで接続する場合は、FCスイッチの設定に制限事項があります。詳細はお問合せください。

iStorage Tシリーズ ハードウェアコネクティビティ(販売停止製品)

(最終更新日:2016/03/09)

Solaris 11 (SPARC) *1

			T16A2	T40A2	T30A/T60A	T100A	T100A2	T700A
FC HBA								
NXA5205006/NXA5205182 SG-XPCIE1FC-QF8-N /SG-XPCIE2FC-QF8-N NXA5205005/NXA5205426 SG-PCIE1FC-QF8-Z /SG-PCIE2FC-QF8-Z	8Gbps	LTO5	N/A	-	/	-	○	-
		LTO6	N/A	N/A	/	N/A	○	N/A
FC Switch								
NF9350-SS040/SS041 NF9350-SS042/SS043/SS044	8Gbps *2 /4Gbps	LTO5	N/A	-	/	-	○	-
		LTO6	N/A	-	/	-	○	-
NF9340-SS017/SS018/SS019	8Gbps /4Gbps	LTO5	N/A	-	/	-	○	-
		LTO6	N/A	N/A	/	N/A	○	N/A

*1: Solaris 11.1 SRU7 以降のサポートです。

*2: Tシリーズと本FCスイッチを8Gbpsで接続する場合は、FCスイッチの設定に制限事項があります。詳細はお問合せください。

Solaris 10 (SPARC)

			T16A2	T40A2	T30A/T60A	T100A	T100A2	T700A
SAS HBA								
NXA5205118 NXA5205119 SG-XPCI8SAS-E-Z-N SG-PCI8SAS-E-Z-N	3Gbps	LTO4	○	○	/	N/A	N/A	N/A
		LTO5	○	○	/	N/A	N/A	N/A
NXA5205120 NXA5205121 SG-XPCI8SAS-E-Z-N SG-PCI8SAS-E-Z-N	3Gbps	LTO4	○	○	/	N/A	N/A	N/A
		LTO5	○	○	/	N/A	N/A	N/A
NXA5203793 NXA5203794 SG-XPCI8SAS-E-Z SG-PCI8SAS-E-Z	3Gbps	LTO4	○	○	/	N/A	N/A	N/A
		LTO5	○	○	/	N/A	N/A	N/A
NXA5203795 NXA5203796 SG-XPCI8SAS-E-Z SG-PCI8SAS-E-Z	3Gbps	LTO4	○	○	/	N/A	N/A	N/A
		LTO5	○	○	/	N/A	N/A	N/A
SCSI HBA								
NXA5205037 NXA5205038 SGPCI2SCSILM320-N SGXPCI2SCSILM320-N	Ultra320	LTO3	○	○	N/A	○	N/A	N/A
		LTO4	○	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
NXA5205436 NXA5205437 SGXPCI2SCSIU320-N SG-PCI2SCSIU320-N	Ultra320	LTO3	○	○	N/A	○	N/A	N/A
		LTO4	○	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
NXA5202888 NXA5202889 SGPCI2SCSILM320-Z SGXPCI2SCSILM320-Z	Ultra320	LTO3	○	○	N/A	○	N/A	N/A
		LTO4	○		N/A	N/A	N/A	N/A
NXA5203495 NXA5203496 SG-XPCI2SCSIU320Z SG-PCI2SCSIU320Z	Ultra320	LTO3	○	○	N/A	○	N/A	N/A
		LTO4	○		N/A	N/A	N/A	N/A
NXA5202269 SGXPCI2SCSI-LM320	Ultra320	LTO3	○	○	N/A	○	N/A	N/A
		LTO4	○	-	N/A	N/A	N/A	N/A
FC HBA								
NXA5205006/NXA5205182 SG-XPCIE1FC-QF8-N /SG-XPCIE2FC-QF8-N NXA5205005/NXA5205426 SG-PCIE1FC-QF8-Z /SG-PCIE2FC-QF8-Z	8Gbps	LTO4	N/A	-	/	○	N/A	○
		LTO5	N/A	-	/	○	-	○

○ : サポート、- : 未サポート、N/A : 設定なし、/ : 現行品リスト参照

iStorage Tシリーズ ハードウェアコネクティビティ(販売停止製品)

(最終更新日:2016/03/09)

iStorage Tシリーズ ハードウェアコネクティビティ(販売停止製品)

(最終更新日:2016/03/09)

Solaris 10 (SPARC)

			T16A2	T40A2	T30A/T60A	T100A	T100A2	T700A
FC HBA								
NXA5205033/NXA5205034 SG-XPCI1FC-QF4-N /SG-XPCI2FC-QF4-N NXA5205068/NXA5205069 SG-PCI1FC-QF4-N /SG-PCI2FC-QF4-N	4Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	/	○	N/A	○
		LTO5	N/A	○	/	○	-	○
NXA5205021/NXA5205022 SG-XPCIE1FC-QF4-N /SG-XPCIE2FC-QF4-N NXA5205066/NXA5205067 SG-PCIE1FC-QF4-N /SG-PCIE2FC-QF4-N	4Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	/	○	N/A	○
		LTO5	N/A	○	/	○	-	○
NF9520-SH02	2Gbps	LTO3	N/A	○	-	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	-	○	N/A	○
NXA5202832/NXA5202833 SG-XPCI1FC-QF4/SG-XPCI2FC-QF4 NXA5203238/NXA5203239	4Gbps	LTO3	N/A	○	-	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	-	○	N/A	○
		LTO5	N/A	○	-	○	-	○
NXA5202752/NXA5202753 SG-XPCIE1FC-QF4/SG-XPCIE2FC-QF4 NXA5203236/NXA5203237 SG-PCIE1FC-QF4/SG-PCIE2FC-QF4	4Gbps	LTO3	N/A	○	-	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	-	○	N/A	○
		LTO5	N/A	○	-	○	-	○
FC Switch								
NF9340-SS017/SS018/SS019	8Gbps /4Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	/	○	N/A	○
		LTO5	N/A	○	/	○	-	○
NF9340-SS025/SS026	8Gbps /4Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	○	○	N/A	○
		LTO5	N/A	○	○	○	-	○
NF9330-SS013/SS014 NF9330-SS015/SS016	4Gbps	LTO3	N/A	○	-	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	-	○	N/A	○
NF9330-SS07/SS08 NF9330-SS011/SS012	4Gbps	LTO3	N/A	○	-	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	-	○	N/A	○
NF9320-SS06	2Gbps	LTO3	N/A	-	-	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	-	○	N/A	○
NF9330-SS112/SS113	4Gbps	LTO3	N/A	○	-	○	N/A	○
		LTO4	N/A	-	-	-	N/A	-
NF9320-SS111	2Gbps	LTO3	N/A	○	-	○	N/A	○

○ : サポート、- : 未サポート、N/A : 設定なし、/ : 現行品リスト参照

iStorage Tシリーズ ハードウェアコネクティビティ(販売停止製品)

(最終更新日:2016/03/09)

Solaris 9 (SPARC)

			T16A2	T40A2	T30A/T60A	T100A	T100A2	T700A
SCSI HBA								
NXA5202269 SGXPCI2SCSI-LM320	Ultra320	LTO3	○	○	N/A	○	N/A	N/A
		LTO4	○	-	N/A	N/A	N/A	N/A
NXA5202888 NXA5202889 SGPCI2SCSILM320-Z SGXPCI2SCSILM320-Z	Ultra320	LTO3	○	○	N/A	○	N/A	N/A
		LTO4	○	-	N/A	N/A	N/A	N/A
FC HBA								
NF9520-SH02	2Gbps	LTO3	N/A	○	-	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	-	○	N/A	○
FC Switch								
NF9330-SS07/SS08	4Gbps	LTO3	N/A	○	-	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	-	○	N/A	○
NF9330-SS011/SS012	4Gbps	LTO3	N/A	○	-	○	N/A	○
		LTO4	N/A	-	-	○	N/A	○
NF9320-SS06	2Gbps	LTO3	N/A	○	-	○	N/A	○
		LTO4	N/A	-	-	○	N/A	○
NF9330-SS112/SS113	4Gbps	LTO3	N/A	○	-	○	N/A	○
NF9320-SS111	2Gbps	LTO3	N/A	○	-	○	N/A	○

○ : サポート、- : 未サポート、N/A : 設定なし、／ : 現行品リスト参照

Solaris 8 (SPARC)

			T16A2	T40A2	T30A/T60A	T100A	T100A2	T700A
FC HBA								
NF9520-SH02	2Gbps	LTO3	-	-	-	-	N/A	○
FC Switch								
NF9330-SS07/SS08	4Gbps	LTO3	-	-	-	-	N/A	○

○ : サポート、- : 未サポート、N/A : 設定なし、／ : 現行品リスト参照

iStorage Tシリーズ ハードウェアコネクティビティ(販売停止製品)

(最終更新日:2016/03/09)

iStorage NSシリーズ (Windows Storage Server 2012 R2/2012)

			T16A2	T40A2	T30A/T60A	T100A	T100A2	T700A
FC HBA								
N8190-158A	16Gbps	LTO5	N/A	-	/	-	○	-
		LTO6	N/A	N/A	/	N/A	○	N/A
N8190-157/158	16Gbps	LTO5	N/A	-	/	-	○	-
		LTO6	N/A	N/A	/	N/A	○	N/A
N8190-153/154	8Gbps	LTO5	N/A	-	/	-	○	-
		LTO6	N/A	N/A	/	N/A	○	N/A
FC Switch								
NF9350-SS040/SS041 NF9350-SS042/SS043/SS044	8Gbps *1 /4Gbps	LTO4	N/A	-	/	○	N/A	○
		LTO5	N/A	-	/	○	○	○
		LTO6	N/A	N/A	/	N/A	○	N/A
NF9340-SS24 NF9340-SS017/SS018/SS019	8Gbps /4Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	-	N/A	-
		LTO4	N/A	○	/	○	N/A	○
		LTO5	N/A	○	/	○	○	○
		LTO6	N/A	N/A	/	N/A	○	N/A
NF9340-SS025/SS026	8Gbps /4Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	-	N/A	-
		LTO4	N/A	○	○	○	N/A	○
		LTO5	N/A	○	○	○	-	○
		LTO6	N/A	N/A	○	N/A	-	N/A

○ : サポート、- : 未サポート、N/A : 設定なし、/ : 現行品リスト参照

*1: Tシリーズと本FCスイッチを8Gbpsで接続する場合は、FCスイッチの設定に制限事項があります。詳細はお問合せください。

iStorage NSシリーズ (Windows Storage Server 2008 R2(x64))

			T16A2	T40A2	T30A/T60A	T100A	T100A2	T700A
FC HBA								
N8190-157/158	16Gbps	LTO5	N/A	-	/	-	○	-
		LTO6	N/A	N/A	/	N/A	○	N/A
N8190-153/154	8Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	-	N/A	-
		LTO4	N/A	○	/	○	N/A	○
		LTO5	N/A	○	/	○	○	○
		LTO6	N/A	N/A		N/A	○	N/A
N8190-127/131	4Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	-	N/A	-
		LTO4	N/A	○	-	○	N/A	○
		LTO5	N/A	○	-	○	-	○
FC Switch								
NF9350-SS040/SS041NF9350-SS042/	8Gbps *1 /4Gbps	LTO4	N/A	-	/	○	N/A	○
		LTO5	N/A	-	/	○	○	○
		LTO6	N/A	N/A	/	N/A	○	N/A
NF9340-SS24NF9340-SS017/SS018/SS019	8Gbps /4Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	-	N/A	-
		LTO4	N/A	○	/	○	N/A	○
		LTO5	N/A	○	/	○	○	○
		LTO6	N/A	N/A	/	N/A	○	N/A
NF9340-SS025/SS026	8Gbps /4Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	-	N/A	-
		LTO4	N/A	○	○	○	N/A	○
		LTO5	N/A	○	○	○	-	○
		LTO6	N/A	N/A	○	N/A	-	N/A

○ : サポート、- : 未サポート、N/A : 設定なし、/ : 現行品リスト参照

*1: Tシリーズと本FCスイッチを8Gbpsで接続する場合は、FCスイッチの設定に制限事項があります。詳細はお問合せください。

iStorage Tシリーズ ハードウェアコネクティビティ(販売停止製品)

(最終更新日:2016/03/09)

iStorage NSシリーズ (Windows Storage Server 2008(x64)/2003)

			T16A2	T40A2	T30A/T60A	T100A	T100A2	T700A
SAS HBA								
N8103-142	6Gbps	LTO4	○	○	○	N/A	N/A	N/A
		LTO5	○	○	○	N/A	N/A	N/A
N8103-104A	3Gbps	LTO4	○	○	-	N/A	N/A	N/A
		LTO5	○	○	-	N/A	N/A	N/A
N8103-104	SAS	LTO4	○	○	-	N/A	N/A	N/A
SCSI HBA								
N8103-107	Ultra320	LTO3	○	○	N/A	○	N/A	N/A
		LTO4	○	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N8103-75	Ultra320	LTO3	○	○	N/A	-	N/A	N/A
		LTO4	○	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N8103-95	Ultra160	LTO3	-	-	N/A	○	N/A	N/A
FC HBA								
N8190-153/154	8Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	○	○	N/A	○
		LTO5	N/A	○	○	○	○	○
		LTO6 *1	N/A	N/A	○	N/A	○	N/A
N8190-127/131	4Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	-	○	N/A	○
		LTO5	N/A	○	-	○	-	○
N8190-120	2Gbps	LTO3	N/A	○	-	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	-	○	N/A	○
FC Switch								
NF9350-SS040/SS041 *1 NF9350-SS042/SS043/SS044 *1	8Gbps *2 /4Gbps	LTO4	N/A	-	○	○	N/A	○
		LTO5	N/A	-	○	○	○	○
		LTO6 *1	N/A	N/A	○	N/A	○	N/A
NF9340-SS24 NF9340-SS017/SS018/SS019	8Gbps /4Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	○	○	N/A	○
		LTO5	N/A	○	○	○	○	○
		LTO6 *1	N/A	N/A	○	N/A	○	N/A
NF9340-SS025/SS026	8Gbps /4Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	○	○	N/A	○
		LTO5	N/A	○	○	○	-	○
		LTO6 *1	N/A	N/A	○	N/A	-	N/A
NF9330-SS23 NF9330-SS013/SS014 NF9330-SS015/SS016	4Gbps	LTO3	N/A	○	-	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	-	○	N/A	○
NF9330-SS22 NF9330-SS07/SS08 NF9330-SS011/SS012	4Gbps	LTO3	N/A	○	-	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	-	○	N/A	○
NF9330-SS112/SS113	4Gbps	LTO3	N/A	○	-	○	N/A	○
NF9320-SS06	2Gbps	LTO3	N/A	○	-	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	-	○	N/A	○
NF9320-SS111	2Gbps	LTO3	N/A	○	-	○	N/A	○

○ : サポート、- : 未サポート、N/A : 設定なし、/ : 現行品リスト参照

*1: Windows Server 2008のみサポートです。

*2: Tシリーズと本FCスイッチを8Gbpsで接続する場合は、FCスイッチの設定に制限事項があります。詳細はお問合せください。

iStorage Tシリーズ ハードウェアコネクティビティ(販売停止製品)

(最終更新日:2016/03/09)

iStorage NVシリーズ (NV7500/5500/3500シリーズ)

		T16A2	T40A2	T30A/T60A	T100A	T100A2	T700A
SCSI HBA							
NF6501-H04	Ultra320	LTO4	○	N/A	N/A	N/A	N/A
FC HBA							
NF9520-SH05	2Gbps	LTO4	N/A	○	-	-	N/A
FC Switch							
NF9330-SS23	4Gbps	LTO4	N/A	○	-	-	N/A
NF9330-SS013/SS014	4Gbps	LTO4	N/A	○	-	-	N/A

○ : サポート、- : 未サポート、N/A : 設定なし、/ : 現行品リスト参照

iStorage NVシリーズ (NV7400/5400/3400シリーズ)

		T16A2	T40A2	T30A/T60A	T100A	T100A2	T700A
SCSI HBA							
NF6501-H04	Ultra320	LTO3	○	○	N/A	-	N/A
		LTO4	○	N/A	N/A	N/A	N/A
FC HBA							
NF9520-SH05	2Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	-	N/A
		LTO4	N/A	○	-	-	N/A
FC Switch							
NF9330-SS07	4Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	-	N/A
		LTO4	N/A	○	-	-	N/A

○ : サポート、- : 未サポート、N/A : 設定なし、/ : 現行品リスト参照

ft Server

		T16A2	T40A2	T30A/T60A	T100A	T100A2	T700A
SAS HBA							
N8803-037 *1	3Gbps	LTO4	○	○	○	N/A	N/A
		LTO5	-	-	○	N/A	N/A
SCSI HBA							
N8803-032 *2	Ultra320	LTO3	○	○	N/A	-	N/A
		LTO4	○	N/A	N/A	N/A	N/A

○ : サポート、- : 未サポート、N/A : 設定なし、/ : 現行品リスト参照

iStorage Tシリーズ ハードウェアコネクティビティ(販売停止製品)

(最終更新日:2016/03/09)

Express5800/スケーラブルHAサーバ(Express5800/A1020a)

			T16A2	T40A2	T30A/T60A	T100A	T100A2	T700A
FC HBA								
NE3290-153/154	8Gbps	LTO4	N/A	-	/	○	N/A	○
		LTO5	N/A	-	/	○	-	○
FC Switch								
NF9340-SS24 NF9340-SS017/SS018/SS019 NF9340-SS025/SS026	8Gbps /4Gbps	LTO3 *1	N/A	-	/	○	N/A	○
		LTO4	N/A	-	/	○	N/A	○
NF9340-SS025/SS026	8Gbps /4Gbps	LTO4	N/A	-	○	○	N/A	○
		LTO5	N/A	-	○	○	-	○
○ : サポート、- : 未サポート、N/A : 設定なし、/ : 現行品リスト参照								

Express5800/スケーラブルHAサーバ(Express5800/A1080a, A1040a)

			T16A2	T40A2	T30A/T60A	T100A	T100A2	T700A
SAS HBA								
NE3108-202	6Gbps	LTO4	○	○	○	N/A	N/A	N/A
		LTO5	○	○	○	N/A	N/A	N/A
NE3108-201	3Gbps	LTO4	○	○	-	N/A	N/A	N/A
		LTO5	○	○	-	N/A	N/A	N/A
FC HBA								
NE3108-103/104	8Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	/	○	N/A	○
		LTO5	N/A	○	/	○	○	○
		LTO6	N/A	N/A	/	N/A	○	N/A
FC Switch								
NF9350-SS040/SS041 NF9350-SS042/SS043/SS044	8Gbps *1 /4Gbps	LTO4	N/A	-	/	○	N/A	○
		LTO5	N/A	-	/	○	○	○
		LTO6	N/A	N/A	/	N/A	○	N/A
NF9340-SS24 NF9340-SS017/SS018/SS019 NF9340-SS025/SS026	8Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	/	○	N/A	○
		LTO5	N/A	○	/	○	○	○
		LTO6	N/A	N/A	/	N/A	○	N/A
NF9340-SS025/SS026	8Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	○	○	N/A	○
		LTO5	N/A	○	○	○	-	○
		LTO6	N/A	N/A	○	N/A	-	N/A
○ : サポート、- : 未サポート、N/A : 設定なし、/ : 現行品リスト参照								

*1: Tシリーズと本FCスイッチを8Gbpsで接続する場合は、FCスイッチの設定に制限事項があります。詳細はお問合せください。

Express5800/スケーラブルHAサーバ(Express5800/A1160, A1040)

			T16A2	T40A2	T30A/T60A	T100A	T100A2	T700A
SAS HBA								
NE3008-201	3Gbps	LTO4	○	○	-	N/A	N/A	N/A
		LTO5	○	○	-	N/A	-	N/A
FC HBA								
NE3008-101/102	4Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	-	○	N/A	○
		LTO5	N/A	○	-	○	-	○
FC Switch								
NF9340-SS24 NF9340-SS017/SS018/SS019 NF9340-SS025/SS026	8Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	-	○	N/A	○
		LTO5	N/A	○	-	○	-	○
○ : サポート、- : 未サポート、N/A : 設定なし、/ : 現行品リスト参照								

iStorage Tシリーズ ハードウェアコネクティビティ(販売停止製品)

(最終更新日:2016/03/09)

Express5800/SIGMABLADeサーバ(SIBMABLADe-H v2/SIGMABLADe-M)

OS : Windows Server 2008(x64)			T16A2	T40A2	T30A/T60A	T100A	T100A2	T700A
FC HBA								
N8403-018	4Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	-	N/A	-
		LTO4	N/A	○	/	-	N/A	-
FC Switch								
N8406-040/042 *1	8Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	-	N/A	-
		LTO4	N/A	○	/	-	N/A	-
NF9330-SS23 NF9330-SS017/SS018/SS019	4Gbps	LTO3	N/A	○	-	-	N/A	-
		LTO4	N/A	○	-	-	N/A	-
N9330-SS07/SS08	4Gbps	LTO3	N/A	○	-	-	N/A	-
		LTO4	N/A	○	-	-	N/A	-

○ : サポート、- : 未サポート、N/A : 設定なし、/ : 現行品リスト参照

*1 : SIGMABLADe-M は N8406-040のみ。

Express5800/SIGMABLADeサーバ(SIGMABLADe-H v2/SIGMABLADe-M)

OS : RedHat Enterprise Linux 5 for EM64T			T16A2	T40A2	T30A/T60A	T100A	T100A2	T700A
FC HBA								
N8403-018	4Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	-	N/A	-
		LTO4	N/A	○	/	-	N/A	-
FC Switch								
N8406-040/042 *2	8Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	-	N/A	-
		LTO4	N/A	○	/	-	N/A	-
NF9330-SS23 NF9330-SS017/SS018/SS019	4Gbps	LTO3	N/A	○	-	-	N/A	-
		LTO4	N/A	○	-	-	N/A	-
N9330-SS07/SS08	4Gbps	LTO3	N/A	○	-	-	N/A	-
		LTO4	N/A	○	-	-	N/A	-

○ : サポート、- : 未サポート、N/A : 設定なし、/ : 現行品リスト参照

iStorage Tシリーズ ハードウェアコネクティビティ(販売停止製品)

(最終更新日:2016/03/09)

Linux (RedHat Enterprise Linux)

			T16A2	T40A2	T30A/T60A	T100A	T100A2	T700A
SAS HBA								
N8103-142	3Gbps	LTO4	○	○	/	N/A	N/A	N/A
		LTO5	○	○	/	N/A	N/A	N/A
N8103-104A	3Gbps	LTO4	○	○	-	N/A	N/A	N/A
		LTO5	○	○	-	N/A	N/A	N/A
SCSI HBA								
N8103-75	Ultra320	LTO3	○	○	N/A	○	N/A	N/A
		LTO4	○	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N8103-107	Ultra320	LTO3	○	○	N/A	○	N/A	N/A
		LTO4	○	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FC HBA								
N8190-157A/158A	16Gbps	LTO5	N/A	-	/	-	-	-
		LTO6	N/A	N/A	/	N/A	○	N/A
N8190-157/158	16Gbps	LTO5	N/A	-	/	-	-	-
		LTO6	N/A	N/A	/	N/A	○	N/A
N8190-159/160	8Gbps	LTO5	N/A	-	/	-	○	-
		LTO6	N/A	N/A	/	N/A	○	N/A
N8190-153/154	8Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	/	○	N/A	○
		LTO5	N/A	○	/	○	○	○
		LTO6	N/A	N/A	/	N/A	○	N/A
N8190-127/131	4Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	/	/	N/A	/
		LTO5	N/A	○	/	/	-	/
FC Switch								
NF9350-SS040/SS041 NF9350-SS042/SS043/SS044	8Gbps *1 /4Gbps	LTO4	N/A	-	/	○	N/A	○
		LTO5	N/A	-	/	○	○	○
		LTO6	N/A	N/A	/	N/A	○	N/A
NF9340-SS24 NF9340-SS017/SS018/SS019	8Gbps /4Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	/	○	N/A	○
		LTO5	N/A	○	/	○	○	○
		LTO6	N/A	N/A	/	N/A	○	N/A
NF9340-SS025/SS026	8Gbps /4Gbps	LTO3	N/A	○	N/A	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	○	○	N/A	○
		LTO5	N/A	○	○	○	-	○
		LTO6	N/A	N/A	○	N/A	-	N/A
NF9330-SS23 NF9330-SS013/SS014 NF9330-SS015/SS016	4Gbps	LTO3	N/A	○	-	○	N/A	○
		LTO4	N/A	○	-	○	N/A	○
NF9330-SS112/SS113	4Gbps	LTO3	N/A	○	-	-	N/A	-
NF9330-SS07/SS08	4Gbps	LTO3	N/A	○	-	○	N/A	-
		LTO4	N/A	○	-	○	N/A	-
NF9330-SS22	4Gbps	LTO3	N/A	○	-	-	N/A	-
NF9330-SS011/SS012	4Gbps	LTO3	N/A	○	-	-	N/A	-
		LTO4	N/A	○	-	-	N/A	-
NF9320-SS06	2Gbps	LTO3	N/A	○	-	-	N/A	-
		LTO4	N/A	○	-	-	N/A	-
NF9320-SS111	2Gbps	LTO3	N/A	○	-	-	N/A	-

○ : サポート、- : 未サポート、N/A : 設定なし、/ : 現行品リスト参照

*1: Tシリーズと本FCスイッチを8Gbpsで接続する場合は、FCスイッチの設定に制限事項があります。詳細はお問合せください。