

			3.1.1-1(*51)	なし	-	○	○	○	○	-	○	-	○	○
			3.1.1-1(*51)	LVM	2.02.46-8.el5	○	○	○	○	-	○	-	○	○
			3.1.3-1(*51)	なし	-	○	○	○	○	-	○	-	○	○
			3.1.3-1(*51)	LVM	2.02.46-8.el5	○	○	○	○	-	○	-	○	○
x64(*17)	<Security Fix>2.6.18-164.9.1.el5	CLUSTERPRO X(*51)	2.1.4-1	なし	-	○	○	○	○	-	○	-	○	○
		CLUSTERPRO X(*51)	2.1.7-1	なし	-	○	○	○	○	-	○	-	○	○
		CLUSTERPRO X	3.0.0-1(*51)	なし	-	○	○	○	○	-	○	-	○	○
			3.0.0-1(*51)	LVM	2.02.46-8.el5	○	○	○	○	-	○	-	○	○
			3.0.3-1(*51)	なし	-	○	○	○	○	-	○	-	○	○
			3.0.3-1(*51)	LVM	2.02.46-8.el5	○	○	○	○	-	○	-	○	○
			3.0.4-1(*51)	なし	-	○	○	○	○	-	○	-	○	○
			3.0.4-1(*51)	LVM	2.02.46-8.el5	○	○	○	○	-	○	-	○	○
			3.1.0-1(*51)	なし	-	○	○	○	○	-	○	-	○	○
			3.1.0-1(*51)	LVM	2.02.46-8.el5	○	○	○	○	-	○	-	○	○
			3.1.1-1(*51)	なし	-	○	○	○	○	-	○	-	○	○
			3.1.1-1(*51)	LVM	2.02.46-8.el5	○	○	○	○	-	○	-	○	○
			3.1.3-1(*51)	なし	-	○	○	○	○	-	○	-	○	○
			3.1.3-1(*51)	LVM	2.02.46-8.el5	○	○	○	○	-	○	-	○	○
	<Security Fix>2.6.18-164.11.1.el5	CLUSTERPRO X(*51)	2.1.4-1	なし	-	○	○	○	○	-	○	-	○	○
		CLUSTERPRO X(*51)	2.1.7-1	なし	-	○	○	○	○	-	○	-	○	○
		CLUSTERPRO X	3.0.0-1(*51)	なし	-	○	○	○	○	-	○	-	○	○
			3.0.0-1(*51)	LVM	2.02.46-8.el5	○	○	○	○	-	○	-	○	○
			3.0.3-1(*51)	なし	-	○	○	○	○	-	○	-	○	○
			3.0.3-1(*51)	LVM	2.02.46-8.el5	○	○	○	○	-	○	-	○	○
			3.0.4-1(*51)	なし	-	○	○	○	○	-	○	-	○	○
			3.0.4-1(*51)	LVM	2.02.46-8.el5	○	○	○	○	-	○	-	○	○
			3.1.0-1(*51)	なし	-	○	○	○	○	-	○	-	○	○
			3.1.0-1(*51)	LVM	2.02.46-8.el5	○	○	○	○	-	○	-	○	○
			3.1.1-1(*51)	なし	-	○	○	○	○	-	○	-	○	○
			3.1.1-1(*51)	LVM	2.02.46-8.el5	○	○	○	○	-	○	-	○	○
			3.1.3-1(*51)	なし	-	○	○	○	○	-	○	-	○	○
			3.1.3-1(*51)	LVM	2.02.46-8.el5	○	○	○	○	-	○	-	○	○
	<Security Fix>2.6.18-164.15.1.el5	CLUSTERPRO X(*51)	2.1.4-1	なし	-	○	○	○	○	-	○	-	○	○
		CLUSTERPRO X(*51)	2.1.7-1	なし	-	○	○	○	○	-	○	-	○	○
		CLUSTERPRO X	3.0.0-1(*51)	なし	-	○	○	○	○	-	○	-	○	○
			3.0.0-1(*51)	LVM	2.02.46-8.el5	○	○	○	○	-	○	-	○	○
			3.0.3-1(*51)	なし	-	○	○	○	○	-	○	-	○	○
			3.0.3-1(*51)	LVM	2.02.46-8.el5	○	○	○	○	-	○	-	○	○
			3.0.4-1(*51)	なし	-	○	○	○	○	-	○	-	○	○
			3.0.4-1(*51)	LVM	2.02.46-8.el5	○	○	○	○	-	○	-	○	○
			3.1.0-1(*51)	なし	-	○	○	○	○	-	○	-	○	○
			3.1.0-1(*51)	LVM	2.02.46-8.el5	○	○	○	○	-	○	-	○	○
			3.1.1-1(*51)	なし	-	○	○	○	○	-	○	-	○	○
			3.1.1-1(*51)	LVM	2.02.46-8.el5	○	○	○	○	-	○	-	○	○
			3.1.3-1(*51)	なし	-	○	○	○	○	-	○	-	○	○
			3.1.3-1(*51)	LVM	2.02.46-8.el5	○	○	○	○	-	○	-	○	○
5.5	x86	2.6.18-194.el5 or 2.6.18-194.el5PAE	CLUSTERPRO X	2.1.4-1(*51)	なし	-	○	○	○	-	○	-	○	○
				3.1.1-1(*51)	なし	-	○	○	○	-	○	-	○	○
				3.1.1-1(*51)	LVM	2.02.56-8.el5	○	○	○	-	○	-	○	○
		<Security Fix>2.6.18-194.17.1.el5 or <Security Fix>2.6.18-194.17.1.el5PAE	CLUSTERPRO X(*51)	3.1.1-1	なし	-	○	○	○	-	○	-	○	○
				3.1.1-1(*51)	LVM	2.02.56-8.el5	○	○	○	-	○	-	○	○
				3.1.1-1	なし	-	○	○	○	-	○	-	○	○
				3.1.1-1(*51)	LVM	2.02.56-8.el5	○	○	○	-	○	-	○	○
x64(*17)	2.6.18-194.el5	CLUSTERPRO X(*51)	2.1.4-1	なし	-	○	○	○	○	-	○	-	○	○

				2.1.7-1	なし	-	○	○	○	○	-	○	-	○	○	
				3.0.0-1	なし	-	○	○	○	○	-	○	-	○	○	
				3.0.0-1	LVM	2.02.56-8.el5	○	○	○	○	-	○	-	○	○	
				3.0.3-1	なし	-	○	○	○	○	-	○	-	○	○	
				3.0.3-1	LVM	2.02.56-8.el5	○	○	○	○	-	○	-	○	○	
				3.0.4-1	なし	-	○	○	○	○	-	○	-	○	○	
				3.0.4-1	LVM	2.02.56-8.el5	○	○	○	○	-	○	-	○	○	
				3.1.0-1	なし	-	○	○	○	○	-	○	-	○	○	
				3.1.0-1	LVM	2.02.56-8.el5	○	○	○	○	-	○	-	○	○	
				3.1.1-1	なし	-	○	○	○	○	-	○	-	○	○	
				3.1.1-1	LVM	2.02.56-8.el5	○	○	○	○	-	○	-	○	○	
				3.1.3-1	なし	-	○	○	○	○	-	○	-	○	○	
				3.1.3-1	LVM	2.02.56-8.el5	○	○	○	○	-	○	-	○	○	
		<Security Fix>2.6.18-194.17.1.el5		CLUSTERPRO X(*51)	2.1.7-1	なし	-	○	○	○	-	○	-	○	○	
					3.0.0-1	なし	-	○	○	○	-	○	-	○	○	
					3.0.0-1	LVM	2.02.56-8.el5	○	○	○	-	○	-	○	○	
					3.0.3-1	なし	-	○	○	○	-	○	-	○	○	
					3.0.3-1	LVM	2.02.56-8.el5	○	○	○	-	○	-	○	○	
					3.0.4-1	なし	-	○	○	○	-	○	-	○	○	
					3.0.4-1	LVM	2.02.56-8.el5	○	○	○	-	○	-	○	○	
					3.1.0-1	なし	-	○	○	○	-	○	-	○	○	
					3.1.0-1	LVM	2.02.56-8.el5	○	○	○	-	○	-	○	○	
					3.1.1-1	なし	-	○	○	○	-	○	-	○	○	
					3.1.1-1	LVM	2.02.56-8.el5	○	○	○	-	○	-	○	○	
					3.1.3-1	なし	-	○	○	○	-	○	-	○	○	
					3.1.3-1	LVM	2.02.56-8.el5	○	○	○	-	○	-	○	○	
		<Security Fix>2.6.18-194.32.1.el5		CLUSTERPRO X(*51)	2.1.7-1	なし	-	○	○	○	-	○	-	○	○	
					3.1.0-1	なし	-	○	○	○	-	○	-	○	○	
					3.1.0-1	LVM	2.02.56-8.el5	○	○	○	-	○	-	○	○	
					3.1.1-1	なし	-	○	○	○	-	○	-	○	○	
					3.1.1-1	LVM	2.02.56-8.el5	○	○	○	-	○	-	○	○	
					3.1.3-1	なし	-	○	○	○	-	○	-	○	○	
					3.1.3-1	LVM	2.02.56-8.el5	○	○	○	-	○	-	○	○	
5.6	x86	2.6.18-238.el5 or 2.6.18-238.el5PAE		CLUSTERPRO X(*51)	3.1.1-1	なし	-	○(*55)	○(*55)	○(*55)	○(*55)	-	○	-	○	○
					3.1.1-1	LVM	2.02.74-5.el5	○(*55)	○(*55)	○(*55)	○(*55)	-	○	-	○	○
		<Security Fix>2.6.18-238.1.1.el5 or <Security Fix>2.6.18-238.1.1.el5PAE		CLUSTERPRO X(*51)	3.1.1-1	なし	-	○(*55)	○(*55)	○(*55)	○(*55)	-	○	-	○	○
					3.1.1-1	LVM	2.02.74-5.el5	○(*55)	○(*55)	○(*55)	○(*55)	-	○	-	○	○
		<Security Fix>2.6.18-238.9.1.el5 or <Security Fix>2.6.18-238.9.1.el5PAE		CLUSTERPRO X(*51)	3.1.1-1	なし	-	○(*55)	○(*55)	○(*55)	○(*55)	-	○	-	○	○
					3.1.1-1	LVM	2.02.74-5.el5	○(*55)	○(*55)	○(*55)	○(*55)	-	○	-	○	○
	x64(*17)	2.6.18-238.el5		CLUSTERPRO X(*51)	2.1.7-1	なし	-	○(*55)	○(*55)	○(*55)	○(*55)	-	○	-	○	○
					3.0.3-1	なし	-	○(*55)	○(*55)	○(*55)	○(*55)	-	○	-	○	○
					3.0.3-1	LVM	2.02.74-5.el5	○(*55)	○(*55)	○(*55)	○(*55)	-	○	-	○	○
					3.0.4-1	なし	-	○(*55)	○(*55)	○(*55)	○(*55)	-	○	-	○	○
					3.0.4-1	LVM	2.02.74-5.el5	○(*55)	○(*55)	○(*55)	○(*55)	-	○	-	○	○
					3.1.0-1	なし	-	○(*55)	○(*55)	○(*55)	○(*55)	-	○	-	○	○
					3.1.0-1	LVM	2.02.74-5.el5	○(*55)	○(*55)	○(*55)	○(*55)	-	○	-	○	○
					3.1.1-1	なし	-	○(*55)	○(*55)	○(*55)	○(*55)	-	○	-	○	○
					3.1.1-1	LVM	2.02.74-5.el5	○(*55)	○(*55)	○(*55)	○(*55)	-	○	-	○	○
					3.1.3-1	なし	-	○(*55)	○(*55)	○(*55)	○(*55)	-	○	-	○	○
					3.1.3-1	LVM	2.02.74-5.el5	○(*55)	○(*55)	○(*55)	○(*55)	-	○	-	○	○
		<Security Fix>2.6.18-238.1.1.el5		CLUSTERPRO X(*51)	2.1.7-1	なし	-	○(*55)	○(*55)	○(*55)	○(*55)	-	○	-	○	○
					3.0.3-1	なし	-	○(*55)	○(*55)	○(*55)	○(*55)	-	○	-	○	○
					3.0.3-1	LVM	2.02.74-5.el5	○(*55)	○(*55)	○(*55)	○(*55)	-	○	-	○	○

	2.6.32-220.17.1.el6.x86_64	CLUSTERPRO X(*43)	3.1.3-1	なし	-	○(*55)	○(*55)	○(*55)	×	-	×	-	×	×
		CLUSTERPRO X(*43)	3.1.3-1	LVM	2.02.87-6.el6	○(*55)	○(*55)	○(*55)	×	-	×	-	×	×

- (*17) AMD社製CPUのOpteron(Single Core, Dual Core)あるいはIntel社製のEM64Tアーキテクチャをもつマシンにx86_64用カーネルをインストールした環境にてサポートします。
- (*43) 「Diskモニタ(TUR(legacy))による監視」は未サポートです。
- (*51) 「Diskモニタ(TUR(legacy))による監視」および「Diskモニタ(READ(O_DIRECT))による監視」をサポートしています。
- (*54) HDLM 6.6.2-01以降のサポートです。
- (*55) iSCSI環境は未サポートです。